

Hillerød – badevandsanalyser 2026

Introduktion

Dette dokument viser badevandsanalyser for Hillerød Kommunes to badesøer, nemlig Esrum Sø, Syd for Nødebo og Teglgårdssøen. Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand samt temperatur på udtagnings tidspunktet.

Esrum Sø, Syd for Nødebo

Nedenstående skema viser målingerne for Esrum Sø, Syd for Nødebo

Dato	E. coli	Enterokokker	Temperatur (C°)
26/5 (præprøve)	<10	<1	15,7
3/6	<10	1	16,7
11/6	<10	10	16,5
22/6	10	1	20,1
1/7	10	<1	21,5
13/7	10	5	22,3
22/7	20	9	21

Teglgårdssøen

Nedenstående skema viser målingerne for Teglgårdssøen.

Dato	E. coli	Enterokokker	Temperatur (C°)
26/5 (præprøve)	120	50	18,8
3/6	30	4	19,7
11/6	40	3	18,3
22/6	20	8	22,1
1/7	300	<1	20,2
13/7	50	8	21,8
22/7	50	3	21,8

Badevandets kvalitet generelt

Antallet af bakterier i vandet angiver badevandets kvalitet. Analyserne angiver antallet af kolonidannende bakterier (colony forming units = cfu) pr. 100 ml badevand. Grænseværdierne kan ses i boksene nedenfor.

Udmærket badevand	Godt/tilfredsstillende badevand	Ringe badevand
-------------------	---------------------------------	----------------

E. coli	<500	E. coli	500-1000	E. coli	>1000
Enterokokker	<200	Enterokokker	200-400	Enterokokker	>400